


PRZEKRÓJ PIONOWY 1 : 100




LEGENDA

- lokalizacja uszkodzeń zewnętrznych
- lokalizacja uszkodzeń wewnętrznych



- pęknięcia i zarysowania ścian i stropów



- pęknięcia i zarysowania ścian i stropów




- pęknięcia i zarysowania ścian i stropów



- pęknięcia i zarysowania ścian i stropów



- pęknięcia i zarysowania ścian i stropów



- pęknięcia i zarysowania ścian i stropów

przedmiot EKSPERTYZA BUDOWLANA	zakres k o n s t r u k c j a		skala 1:100
temat/obiett Ocena techniczna osiadczenia budynku i wytyczne remontu i naprawy zarysowań ścian i stropów BUDYNEK WIEŁORODZINNY	data 12. 2018	nr rysunku 3	opis rysunku Dokumentacja zdjęciowa ark.2
adres Tarnów ul. Dwerńskiego 10 Dz. nr. 77/12 ; obr. 106	projektował inż. Rajmund Scheffler spec. konstrukcje budowlane upr. UAN-8346/120/88		
opracował			sprawdził