


LOKALIZACJA 1 : 1000



ORIENTACJA



LEGENDA:

○ - otwór geologiczny

przedmiot EKSPERTYZA BUDOWLANA		zakres k o n s t r u k c j a		skala 1:500		nr rysunku 1		opis rysunku Lokalizacja	
temat/obiekt Ocena techniczna osiadania budynku i wytyczne remontu i naprawy zarzysowań ścian i stropów BUDYNEK WIELORODZINNY				data 12. 2018		spec. konstrukcje budowlane upr. UAN-8346/120/88			
				projektował inż. Rajmund Scheffler					
adres Tarnów ul. Dwernickiego 10 Dz. nr. 77/12 ; obr. 106				opracował					
				sprawdził					