



## RZUT PARTERU 1 : 100



## LEGENDA

- **lokalizacja uszkodzeń zewnętrznych**
- **lokalizacja uszkodzeń wewnętrznych**



- pęknięcia i zarysowania ścian piwnic



- pęknięcia i zarysowania, odpadnięcia naroże elewacji (budynku)



-pęknięcia i zarysowania, odpadnięcia naroże elewacji (budynku)



- pęknięcia i zarysowania, odpadnięcia naroże elewacji (budynku)



-pęknięcia i zarysowania, odpadnięcia naroże elewacji (budyńku)



- zapadnięcia opaski z płyt chodnikowych

przedmiot EKSPERTYZA BUDOWLANA	zakres k o n s t r u k c j a		
	temat/obiekt  Ocena techniczna osiadczenia budynku i wytyczne remontu i naprawy zarysowań ścian i stropów BUDYNEK WIELORODZINNY		
adres  Tarnów ul. Dzwernickiego 10 Dz. nr. 77/12 ; obr. 106	skala 1:100	nr rysunku 2	opis rysunku Dokumentacja zdjęciowa art.1
	data 12. 2018		
	projektował inż. Rajmund Scheffler	spec. konstrukcje budowlane upr. UAN-8346/120/88	
	opracował		
	sprawił		